

Démarrer -> Conception mécanique -> Assembly Design pour lancer l'atelier.

Sélectionnez **Product1** dans l'arbre de spécifications.

Cliquez sur l'icône **Composant existant** 🖆 dans la barre d'outils Outils de Product Structure.

La boîte de dialogue Sélection de fichier s'affiche.

Sélectionnez Table C200.CATPart dans le répertoire Data:\data_catia\Etau C200.

Cliquez sur Ouvrir.

Le nouveau composant est ajouté à l'arbre de spécifications.

Sélectionnez Table C200 dans l'arbre de spécifications.

Cliquez sur l'icône **Fixité** dans la barre d'outils Contraintes.



Le composant **Table C200** est aussitôt fixé. L'application l'indique en affichant un symbole d'ancre verte sur le composant.



Enregistrez votre travail.

ASSEMBLAGE sous CATIA V5

Insérez le deuxième composant : Base Etau C200.CatPart



TABLE ETAU C200
Base Etau C200 (Base Etau C200.1)
Contraintes
Fixe.1 (Table C200.1)
Goïncidence.2 (Table C200.1,Base Etau C200.1)
Distance.3 (Table C200.1,Base Etau C200.1)
Distance.4 (Table C200.1,Base Etau C200.1)
-Applications
and the termination of the second sec
15 - 4: 11 T
5 42 P D
the Similar
454

Insérez ensuite les autres composants sans oublier d'enregistrer fréquemment votre travail.

OK SANNULER

La butée d'étau incomplète BUTEE ETAU C200.CatProduct sera positionnée approximativement en cotant l'angle et la sortie de la tige filetée par rapport au mors fixe de l'étau.



? ×

Décalage -75mm

÷

Pour déplacer les composants:

Cliquez sur l'icône Manipulation : 😼

La boîte de dialogue Paramètres de manipulation s'affiche. Vous pouvez translater ou faire pivoter les composants à l'aide des options suivantes :

Choisissez l'icône voulue puis sélectionnez le composant et faites-le glisser.



? ×

💽 🗈 🛅 🖻

.

Pour insérer un élément d'un catalogue (bibliothèque):

Ouvrez la boîte de dialogue Visionneur de catalogue en cliquant sur l'icône Visionneur de cataloque .

Exemple : écrou H, M8 pour fixation de la butée d'étau.

Navigateur de catalogue:NORELEM

Sélection : Lib 3D NLM + Visserie

2 2

Cliquez sur l'icône **Choisir un autre catalogue** pour ouvrir la boîte de dialogue ² de sélection, puis recherchez le catalogue approprié et sélectionnez la pièce à instancier.

Navigateur de catalogue:NORELEM

Ecrous H

Sélection :

? ×

🖸 🗈 🔳 🖻

Kultuelles

Douilles

Ecrous

Entretoises

Vis CHC

Vis H

Image: State of the state of

Faites-la glisser sur le produit dans l'arbre des spécifications, puis déposez-la lorsque le pointeur a changé de forme.

La nouvelle pièce est instanciée et affichée dans l'arbre des spécifications

Il est possible de modifier la désignation du composant.



ASSEMBLAGE sous CATIA V5

Pour changer la hauteur des cales:

Dans le menu Knowledge: cliquez Inspecteur 🧳 puis dans Gestion de la connaissance

Sélectionnez 🔨 pour faire apparaître 📋 puis cliquez sur

					1		
estion de la Connaissance	: Inspecteur				/		? ×
Agents Analyse des dépendants	O Analyse des antécéden	Options	jour de la géométr	ie. 🗌 Tous	s les paramètres	Filtres Filtre par Nom : *	
						Filtre par Type : Tous	<u> </u>
Dvn Nom		Valeur					
Cale\Relations\Haute	eur cale\Configuration`		5				
Si Paramètre	e\Configuration`	Egale	5				
Alors							
Paramètres	Relation	Valeur I	Var Ancienn	Var Nou	ıvell		
Recule Avance							
_					•	OK Appliquer	Annuler

La boîte suivante permet de changer la configuration de la table de paramétrage :

H	auteur	cale , Ligne de configuration : 5		? ×
	🧧 Filtre	er :		Modifier
	Ligne	`Corps principal\Extrusion.1\Esquisse.1\Hauteur cale\Longueur`		
	1	10mm		
	2	15mm		
	3	20mm		
	4	25mm		
	<5>	30mm		
	6	35mm		
	1	4Umm		
[]				
	-		OK	😂 Annuler

Pour manipuler un sous-assemblage dans un produit (rendre flexible le sous-assemblage





Pour sauvegarder l'étau avec la butée sans la table de la MOCN:



documentation de l'atelier Assembly design de Catia peut être consultée à tout moment



Remarque: Analysez le statut de toutes les contraintes d'assemblage définies pour le Product.

C200 ETAU			-	
Contraintes Degrés de liberté				
Composant actif	C200 ETAU			
Composants	9			
Non contraints	0			
-Statut				
Vérifiées	8	21		
Irréalisables	8	0		
Non mises à jour	8	0		
Cassées	ĕ	0		
Inactivées	Ő	0		
Mode mesure	1	0		
Fixité relative	Ø	0	_	
Total	Ē	21		
_				

Visualisez les degrés de liberté ici 4 parce que la base de l'étau n'a pas été fixée.

200 ETAU	 				
Contraintes Degrés de liberté					
Composant	Nombre de degrés				
Base Etau C200.1	4				
Mors Fixe.1	4				
Mors Mobile 1	4				
Mors Etau. 1	4				
Mors Etau.2	4				
Cale.1	4				
Cale.2	4				
BUTEE ETAU C200.1	4				
150 4032 NOT MB.5	9				
,					
	ОК				

Fonction : COPIER-COLLER

L'écrou installé précédemment pouvait être inclus dans le sous-ensemble "BUTEE ETAU C200".

Ouvrez le sous-produit après avoir supprimé l'écrou.

Utilisez la fonction "copier-coller" en sélectionnant un des écrous.

Soit bouton droit de la souris sur un écrou: copier puis sélectionnez le produit : coller

ou Ctrl+C puis Ctrl+V.



Le 5^{ème} écrou est placé dans la fenêtre graphique au même endroit que celui sélectionné précédemment. Cachez celui-ci et positionnez correctement le nouvel écrou.


Enregistrer votre travail.

Affichage de la nomenclature: Analyse -> Nomenclature

La nomenclature s'affiche.

Nomenclature : T	ABLE ETAU C200				×		
Nomenclature	Liste des composants					Nomenclature Liste des composants	
Nomenclature de	TABLE ETAU C200					0 TABLE ETAU C200	<u>_</u>
Quantité	Référence	Type	Nomenclature	Révision	1	1 Table C200	
1	Table C200	Pièce				4.0.5.5.5.000	
1	Base Etau C200	Pièce				1 Base Etau C200	
1	Mors Mobile	Pièce				1 Mors Fixe	
2	Mors Etau	Pièce					
2	Cale	Pièce				1 Mors Mobile	
1	BUTEE ETAU C200	Assemblage				1 Mors Etau	
Nomenclature de	BUTEE ETAU C200					11000000	
Quantité	Référence	Туре	Nomenclature	Révision		1 Mors Etau	
5	ISO 4032 NUT M8	Pièce				1 Cale	
1	Butee etau	Pièce				1 Cale	
1	Butee cylindrique	Pièce				1 Cale	
<u></u>	nge nietee	Hete				1 BUTEE ETAU C200	
						2 ISO 4032 NUT M8	
						2 ISO 4032 NUT M8	
					_	2 ISO 4032 NUT M8	
Récapitulatif sur	TABLE ETAU C200						
Total des nièces	s:10 :16					2 Butee etau	
Quantité	Référence			-		2 Butee cylindrique	
1	Table C200 Base Etau C200					2 Tige filetee	
1	Mors Fixe					2 IGO 4022 NUT MR	
1	Mors Mobile					2 130 4032 NOT M0	
2	Mors Etau Cale					2 ISO 4032 NUT M8	
5	150 4032 NUT M8				-		
<u>u</u> -				-			
Format AP203				Définition des formats			
-							
			🔎 ок	Enregistrer sous			